

OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU OSP
wieś Zawada, gm. Szydłowo, dz.nr 178.

1.0 Materiały wyjściowe

- 1.1 Zlecenie Inwestora.
- 1.2 Wizja lokalna.
- 1.3 Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500.

2.0 Opis zamierzenia

Niniejsze opracowanie dotyczy inwentaryzacji budynku OSP we wsi Zawada, gmina Szydłowo. Inwentaryzacja związana jest z planowaną inwestycją remontu budynku i przystosowania na cele edukacyjne związane z Enklawą Miododajną (odrębne opracowanie)..

3.0 Opis ogólny

Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wykonany w latach 60-tych XX wieku. Budynek zlokalizowany jest w .
Obiekt wykonany jest na planie prostokąta. Ściany murowane w systemie tradycyjnym: z cegły pełnej ceramicznej, obustronnie tynkowane. Dach jednospadowy o pochyleniu połaci ok.37 stopni o konstrukcji krokwiowej drewnianej. Pokrycie blachą ułożoną na rąbek stojący. Obiekt nieocieplony, nie wyposażony na chwile obecną w żadne media.

4.0 Zestawienie wielkości charakterystycznych

Gabaryty budynku :

szerokość	4,05 m
długość	5,30 m
wysokość brutto	Ok.4,25 m
powierzchnia zabudowy	21,46m ²
kubatura	61,00m ³

5.0 Stan istniejący.

- 5.1. Ściany – murowane z cegły ceramiczne gr 25 cm, nieocieplane, tynkowane obustronnie. Fragmenty zamurowań starych otworów, tworzą wenęki wewnętrzne. Tynk zewnętrzny z ubytkami, miejscowo łatany. Zawilgocenia tynku przy gruncie.
- 5.2. Dach – konstrukcja drewniana w stanie dobrym, drewno suche, bez ubytków. Pokrycie – blacha na rąbek stojący, malowana. Stan : zniszczona, powyginana blacha, powłoka malarska w stanie resztkowym. Rynny z odprowadzenie wody na teren w formie przelewów (rzygaczy) od strony południowej.
- 5.3. Posadzka – betonowa, zniszczona, z wjazdem do pomieszczenia, uniemożliwiającym szczelne zamknięcie bramy. Zawilgocenia.
- 5.4. Media – brak. Istnieje pozostałość masztu na dachu do przyłączenia do napowietrznej instalacji elektrycznej.

Opracował:

mgr inż. Marek Światopełk-Mirski

SPIS RYSUNKÓW:

IN /01 INWENTARYZACJA - RZUTY,ELEWACJE	1:50
IN /02 INWENTARYZACJA - ZDJĘCIA	1:50