

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zabytku wpisanego do rejestru zabytków **cmentarz ewangelicki w miejscowości Krępsko, gm. Szydłowo** wpisany do rejestru zabytków pod numerem A – 613 decyzją z dnia 11.08.1989 r.

w dniu 14 października 2021 r.

przeprowadzonej na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 710)

### Uczestnicy:

#### Kontrolujący

1. Iwona Żerebiło – Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu
2. Filip Solarek – inspektor WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Pile

#### Kontrolowany:

1. Dawid Kuna – z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Szydłowo

### Opis stanu faktycznego:

Cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku o powierzchni 0,47 ha, zlokalizowany w Krępsku na południe od Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (Krępsko 17). Położony na działce o numerze ewidencyjnym 92, obręb Krępsko, gmina Szydłowo. Właścicielem obiektu jest Gmina Szydłowo.

Cmentarz usytuowany na niewielkim wzniesieniu względem drogi asfaltowej usytuowanej na północ od niego. Północną granicą cmentarza jest skarpa, zaś wschodnią dorzecze rzeki Rurzyca, zachodnią granicę stanowi aleja drzew – dębów czerwonych, za którą usytuowana jest droga gruntowa. Granica południowa nie jest jednoznacznie określona w terenie. Za cmentarzem w części południowej działki teren oczyszczony z drzewostanu z bezpośrednim dostępem do rzeki, często wykorzystywany jako rekreacyjny (przystań kajakowa). Teren cmentarza z pewnością nie obejmuje w całości działki nr 92. Teren cmentarza nieogrodzony. Od strony zachodniej części cmentarza pozostałości po murku prawdopodobnie ogrodzeniowym.

W północno-zachodniej części nekropolii usytuowana jest dzwonnica znajdująca się w gminnej ewidencji zabytków. Dzwonnica ta wykonana jest w formie muru ceglanego na rzucie prostokąta z umieszczoną na nim metalową kratownicą, na której zawieszony jest dzwon. Obiekt ten nakryty daszkiem dwuspadowym pokrytym dachówką z chorągiewką na szczycie z datą „1791”. Zarówno forma obiektu jak i materiał nie dają jednoznacznej odpowiedzi na temat datowania dzwonnicy. Od obiektu tego biegnie utwardzona kamieniem ścieżka w kierunku ulicy gruntowej.

Na ternie cmentarza nieliczne nagrobki. W trakcie oględzin zarejestrowano jedynie żeliwny krzyż z nagrobkiem usytuowany na skarpie w północnej części cmentarza, żeliwny wyłamany luźno leżący krzyż oraz betonowe obramienie mogiły. Fragmenty pozostałych nagrobków silnie zarośnięte roślinnością i przykryte liśćmi. Całość cmentarza porośnięta jest roślinnością tj. lilak (bez), podrosty akacji, dębów itd. Rośliny rozmieszczone są gęsto w wyniku sukcesji roślinnej. Z zieleni zakomponowanej

wyróżnić można: aleje dębów czerwonych znajdująca się od zachodniej części cmentarza, pojedyncze okazy dębów (jeden okaz umiejscowiony jest przy zabytkowej dzwonnicy). Ciągi komunikacyjne, ścieżki nieczytelne. Od lat nie podejmowano na tym terenie żadnych działań pielęgnacyjnych. Ponadto stwierdzono iż wzdłuż alei dębowej na terenie cmentarza teren jest rozjeżdżony przez ciężki sprzęt . Wykonano dokumentację fotograficzną.

**Ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości:**

Cmentarz zaniedbany, zarośnięty. Widoczne ślady po ciężkich pojazdach wzdłuż drogi gruntowej pomiędzy aleją dębową a pozostałą częścią cmentarza. Brak widocznej granicy południowej nekropolii. Cmentarz nieoznakowany.

**Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości**  
właściciel obiektu

**Umotywowane uwagi i zastrzeżenia wniesione do protokołu**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy:

Kontrolujący: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
Kierownik Delegatury w Pile  
1. *[Signature]*  
mgr inż. Iwona Zerebiło

2. *[Signature]*  
mgr inż. Filip Solanty

Pozostali uczestnicy kontroli:

.....  
.....  
.....

Kontrolowany:


Za Kierownika Referatu  
Gospodarki Przemysłowej i Nieruchomości  
1. *[Signature]*  
inż. architekt Dawid Kuna

Protokół zostanie doręczony kontrolowanemu w ciągu 14 dni od dnia kontroli.

Potwierdzenie odbioru protokołu przez kontrolowanego.....\*

Z-ca KIEROWNIKA REFERATU  
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

\* (niewłaściwe wykreślić)

  
inż. arch. kraj. Dawid Kuna

protokół sporządził: Filip Solarek – inspektor Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu

